



## **BOLETIM TÉCNICO** **SELADOR AC MOSAN 82-9104C**

Data da Elaboração: 02/04/2013

Revisão: 13/10/14

SELADOR 82-9104C é um selante desenvolvido especialmente para cobrir ou selar a superfície do molde, reduzindo as micro-porosidades e atuando como base para moldes novos ou usados. Após curado forma um filme rígido. Aplicado após a limpeza com AC MOSOL 130-22 BR ou AC MOSOL 130-031

### **MODO DE APLICAÇÃO**

Antes da primeira aplicação, é necessária uma preparação do molde, desde a limpeza:

1. A superfície deverá estar totalmente isenta de ceras, desmoldantes e/ou selantes antigos.
2. Faça uma fina limpeza da superfície do molde usando o limpador AC MOSOL.

Após notar que o molde encontra-se isento de resíduos e e outros contaminantes, aplique o SELADOR 82-9104C seguindo as instruções abaixo:

1. Umedeça um pano de algodão ou flanela (limpo e seco) com o SELADOR 82-9104C, sem encharcar, e aplique sobre toda a superfície, de forma circular e contínua. Utilize a própria flanela, sem umedecer novamente, para regularizar a camada e retirar o excesso.
2. **Caso seja necessário**, remova o excesso do SELADOR 82-9104C com outro pano ou flanela limpos e secos. Faça esta operação de maneira suave e circular até que a superfície fique uniforme e brilhante. Não é necessário força excessiva para este polimento. Aguarde 20 minutos
3. Após 20 minutos aplique a **segunda** camada, repetindo o procedimento acima.
4. Espere 20 minutos e aplique a **terceira** camada, repetindo o procedimento acima.
5. Dependendo da característica da superfície do molde aplique mais 1 ou 2 camadas do SELADOR 82-9104C seguindo as instruções acima
6. Espere 1 hora na temperatura ambiente para permitir uma boa cura do SELADOR 82-9104C, antes de aplicar o desmoldante AC MOSAN.

Os tempos podem variar de acordo com a temperatura.

Durante o processo de aplicação, após o uso do SELADOR, a embalagem deve ser mantida fechada.

### **NOTA**

- O SELADOR 82-9104C deve ser aplicado sempre que houver reparos na superfície do molde, tais como lixamento, polimento ou limpeza.
- Sempre que o molde for limpo com AC MOSOL 130-22 ou AC MOSOL 130-031, após um período de uso, aplicar 3 camadas do SELADOR 82-9104C

### **ARMAZENAGEM**

- O produto deve ser mantido em temperaturas amenas, entre 0 °C e 35 °C, em local fechado, longe de fonte de calor e protegido de chuva e sol.
- Este produto é sensível à umidade do ar. Manter a embalagem bem fechada e protegida.

### **SEGURANÇA**

- Produto à base de solventes orgânicos e deve ser manuseado com luvas.
- Produto inflamável.
- Evitar o contato prolongado com a pele, olhos e mucosas.
- Recomendamos a leitura da FISPQ do produto antes do manuseio.

### **AC MOS DO BRASIL**

Av. das Indústrias Antonio Conrado de Oliveira, 250- Itapeva - MG- CP 16

CEP : 37655-000 Tel. : (035) 3434-1888 Fax : (035) 3434-1902

Email : [acmos@acmos.com.br](mailto:acmos@acmos.com.br)

**ACMOS DO BRASIL**

Av. das Indústrias Antonio Conrado de Oliveira, 250- Itapeva - MG- CP 16

CEP : 37655-000 Tel. : (035) 3434-1888 Fax : (035) 3434-1902

Email : [acmos@acmos.com.br](mailto:acmos@acmos.com.br)